

德宏州露天矿山边坡监测系统建设完成情况公示

序号	矿山或排土场名称	地址	年生产能力(万吨)	开采矿种	设计边坡高度(米)		现状边坡高度(米)		是否完成边坡监测系统建设(完成/正在建设/未建设)	边坡监测系统主要设备		是否联网	备注
					采场	排土场	采场	排土场		是否采用边坡雷达	是否采用GNSS		
1	芒市海华开发有限公司潞西金矿	德宏州芒市三台山芒岗村	4	金矿	209		200		完成	否	是	是	
2	芒市海华开发有限公司潞西金矿潞西金矿1号排土场	德宏州芒市三台山芒岗村				230	230		完成	否	是	是	
3	盈江县允罕水泥有限责任公司盈江县姐冒崆光嘎石灰石矿	德宏州盈江县弄璋镇边府村	80	水泥用石灰石	330		180		完成	否	是	是	
4	芒市诚元砂石有限公司光明采石场	德宏州芒市遮放镇光明村	25	建筑用灰岩	190		170		未建设	否	否	否	已停产
5	芒市同兴建材有限责任公司户育石场	德宏州芒市风平镇户育村	60	建筑用灰岩	195		180		完成	否	是	是	
6	芒市富宏建材有限公司介桃老象头采石场	德宏州芒市风平镇介桃村	25	建筑用灰岩	190		170		完成	否	是	是	
7	云南芒市西南水泥有限公司拱岭石场	德宏州芒市遮放镇拱岭村	49	水泥用石灰岩	180		180		完成	否	是	是	